

Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэм
лэжыгъэмкIэ, щыыхуэр лэжыпIэкIэ
кызыгъэпэщынымкIэ, социальнэу
хъумэнымкIэ и министерствэ
«Прохладнэ сабий унэ- интернат»
къэрал кIэзонэ Iуэху шIапIэ



Къабарды-Малъкар Республиканы
урунуу, иш бла жалчатыу
эм социальный жаны бла
къорулау министерствосу
«Прохладнадагы сабий интернат-юно»
къырал казна учреждениясы

**ГОСУДАРСТВЕННОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
«ПРОХЛАДНЕНСКИЙ ДЕТСКИЙ ДОМ-ИНТЕРНАТ»
МИНИСТЕРСТВА ТРУДА, ЗАНЯТОСТИ И СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ
КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ
(ГКУ «ПДДИ» МТЗСЗ КБР)**

361045, КБР, г. Прохладный, ул. Головка, 413
<http://pddiproh.ru>, e-mail: pddi@list.ru

Телефон: +7 (86631) 4-22-17, +7(86631)4-21-82
Факс: +7(86631)4-22-17

№ 89

« 31 » 01 20 18 г.

Начальнику межрегионального отдела
энергетического надзора и по надзору
за ГТС по КБР
С.Н. Пегову

Отчет о выполнении предписания № 6768-Р-ПЛД/8.2 от 17.11.2017 г.

№ п/п	Описание и характер выявленных нарушений	Исполнение
1	Ответственный за электрохозяйство не прошел проверку знаний в комиссии управления «Ростехнадзор»	Ответственный за электрохозяйство прошел проверку знаний в комиссии управления «Ростехнадзор»
2	Перед распределительными щитками, установленными в столовой, отсутствуют диэлектрические коврики.	Перед распределительными щитками, установленными в столовой, положены диэлектрические коврики.
3	В учебном кабинете используются розетки с повреждениями	Все розетки с повреждениями заменены на розетки с заглушками.
4	В столовой отсутствует запас предохранителей для распределительных щитков.	Для столовой приобретены дополнительные предохранители для распределительных щитков.

Директор



Лашина Е.В.